

Audit N° 109785

Titre: RUFIN BASTIEN_Q1_R2021

Type audit: SVT PL Q1 Date audit: 12/02/2021 Nbr Fiche: 3

Entité audité : 035K7040 Date rapport : 12/02/2021

Région: A02

Informations Audit réalisé sur le centre de Chartres de Bretagne S035K167

Véhicule CF-029-SD PV n°21018076 (camion porteur) Véhicule DE-110-EW PV n°21018079 (semi-remorque)

Leader audit : BORDEAU Eric()

Audité RUFIN BASTIEN(A01) Distribution LAHONDES Gwenaël()

Synthèse Audit:

Textes de référence : Arrêté du 27/07/2004 modifié, norme NF EN ISO 17020, dcuments COFRAC INS REF 02 et INS REF 09 et documents internes.

Favorable

Prendre en compte les actions correctives.

Audité

Nom / Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

<u>Commentaires :</u>



Fiche N°212671 (Non Conformité) Responsable : LAHONDES Gwenaël()

Chassis

Les exigences réglementaires au niveau du contrôle du châssis et accessoires du châssis

IT PL f au 6.2.6. Le contrôleur n'a pas vérifié la corrélation du nombre de place indiqué sur le certificat d'immatriculation et le nombre de places présent dans le véhicule.

N°Action	Description	Responsable	Date Prevue	Date cloture
224727	Réviser l'IT PLF6, notamment le point 6.2.6 AUTRES SIÈGES. Noter ici les éléments.	RUFIN BASTIEN(A01)	31/03/2021	18/03/2021
Remarq	ues:			
Révision SIÈGES	de l'IT PL F, notamment le point 6.2.6 AUTRES			
n'est pas considér du siège éléments glissières Défaillan 6.2.6.a.1 auxiliaire 6.2.6.a.2 principale ancrages 6.2.6.b.1 6.2.6.b.2 dispositio supplém	clus de ce point, les sièges dont l'utilisation s prévue sur route (voir prescriptions). Sont sés comme pièces auxiliaires tous les éléments hors structure et comme pièces principales les de structure (armature, dossier, assise, s, système de verrouillage). Icces: Sièges défectueux ou mal fixés (pièces es) / Mineure Sièges défectueux ou mal fixés (pièces es) Siège ou banquette monté sur des sonon prévus par le constructeur / Majeure Siège absent lors du contrôle / Mineure Dépassement du nombre de sièges autorisé; on non conforme à la réception. Siège entaire non indiqué sur le document cation / Majeure.			
Bastien F	Rufin			
224729	Réaliser un SVT pour valider la bonne application.	LAHONDES Gwenaël()	30/04/2021	27/04/2021
Remarq	ues:			
	lisé le 27/04/2021, Immat EE-968-YT / PV			
N°21019 Bonne a	805 pplication de la règle.			
Gwenaël	Lahondes			



Fiche N°212674 (Non Conformité) Responsable : LAHONDES Gwenaël()

Freinage

Les exigences réglementaires au niveau du process freinage :

IT PL F1:

Gwenaël Lahondes

- au 1.1.21. Le contrôleur n'a pas contrôlé l'étanchéité de l'ensemble du système de freinage.
- au 1.1.22. Le contrôleur n'a pas contrôlé l'ensemble des prises d'essai.

N°Action	Description	Responsable	Date Prevue	Date cloture
224730	Réviser L'IT PL F1, notamment les points 1.1.21. et 1.1.22. Noter ici les éléments	RUFIN BASTIEN(A01)	31/03/2021	18/03/2021
Remarqu	ues:			
	de l'IT PL F1, Notamment des points: DOLOGIE DE CONTRÔLE, ÉLÉMENTS			
CONTRÓ	ÒLÉS ET			
	ANCES ASSOCIÉES ut, chacun des points de contrôle ci-dessous			
fait l'obje	t d'un contrôle visuel, y compris par			
	ation, sans démontage, dépose ou utilisation de spécifique. La mise en oeuvre de méthodes de			
contrôle	complémentaires et/ou l'utilisation de matériels			
	les sont spécifiées e contrôle du point concerné le nécessite.			
	YSTÈME DE FREINAGE COMPLET visuel et auditif.			
1.1.21.b.	1 Fuite d'air ou d'antigel Fuite compensée			
	mpresseur d'air ou la pompe à vide, le moteur ule tournant au ralenti. Suintement de liquide /			
Mineure	ule tournant au faienti. Suintement de liquide /			
	RISES D'ESSAI (LORSQU'ELLES SONT .ÉES OU REQUISES SUR LE VÉHICULE)			
	traite des prises de pressions			
	visuel et auditif.			
	2 Manquantes Voir prescriptions / Majeure 1 Endommagées Absence de protection /			
Mineure	2 Inutilizables ou pap étapabas / Maisura			
1.1.22.0.	2 Inutilisables ou non étanches / Majeure			
Bastien F		LAHONDES Gwenaël()	20/04/2024	07/04/0004
224731	Réaliser un SVT Q1 pour vérifier la bonne application.	LAHONDES GWellael()	30/04/2021	27/04/2021
Remarqı	ues:			
SVT réal N°21019	isé le 27/04/2021, Immat EE-968-YT / PV 805			
1	pplication de la règle.			



Gwenaël Lahondes

Rapport d'audit N° 109785

Fiche N°212675 (Non Conformité) Responsable : LAHONDES Gwenaël()

Eclairage

Les exigences réglementaires du contrôle des feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques : IT PL F4 au 4.2.1. Le disfonctionnement de feux à été signalé à la demande de l'auditeur.

N°Action	Description	Responsable	Date Prevue	Date cloture
224736	Réviser l'IT PL F4, notamment le point 4.2.1. Noter les éléments ici.	RUFIN BASTIEN(A01)	31/03/2021	18/03/2021
ÉTAT ET AVANT, ET LATÉ	de l'IT PL F4, notamment du point 4.2.1 4.2.1. FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION ARRIÈRE FRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX			
FEUX DE MÉTHOI CONTRÓ DÉFAILL	DOLOGÍE DE CONTRÔLE, ÉLÉMENTS			
fait l'obje manipula matériel contrôle spécifiqu	et d'un contrôle visuel, y compris par lation, sans démontage, dépose ou utilisation de spécifique. La mise en oeuvre de méthodes de complémentaires et/ou l'utilisation de matériels les sont spécifiées e contrôle du point concerné le nécessite.			
Tous les soient ob	dispositifs présents sur le véhicule, qu'ils bligatoires ou non, sont contrôlés. Dysfonctionnement d'une source lumineuse /			
Mineure 4.2.1.a.2 Feux late fonctionr Autres fe	Source lumineuse défectueuse ou absente éraux : plus d'un des feux d'un même côté ne nent pas ou visibilité fortement réduite eux : pour l'ensemble des lampes/sources une même fonction et pour une localisation			
visibilité t · si LED	la moitié des lampes ne fonctionnent pas ou fortement réduite : plus d'1/3 de la totalité des LED ne nent pas ou visibilité fortement réduite / Majeure			
Bastien F 224737	Rufin Réaliser un SVT Q1 pour vérifier la bonne application	LAHONDES Gwenaël()	30/04/2021	27/04/2021
N°21019	isé le 27/04/2021, Immat EE-968-YT / PV			



Généralités

N° auestion	Libellé question	- N° réponse - Réponse

22042	Le contrôleur exerce-t-il d'autres activités que le	
		-20-Non
	contrôle technique ?	
22043	Le contrôleur réalise-t-il des contrôles de	-20-Non
	complaisance	
144709	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	-10-Oui
	sont-ils respectés ?	
22044	L'attestation de fin de formation initiale et la dernière	-10-Oui
	attestation de maintien de qualification sont-elles	
	disponibles pour le contrôleur ?	
22045		-10-Oui
	l'Intranet Technique et Qualité	
22046	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	-10-Oui
	la saisie des défauts ?	
143874	•	-10-Oui
	des notes techniques ?	
14449(' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	-10-Oui
144622		-10-Oui
	utilisés par le contrôleur ?	
144657	'' '	-10-Oui
	radio entre le contrôleur et le conducteur sont-ils	
	utilisés ?	
144676	Les formations Eureka ont-elles été suivies ?	-10-Oui
144819	Les formations aux risques électriques ont-elles été	-10-OUI
	suivies et le titre d'habilitation disponible ?	10 001
144820	·	-10-Oui
	sait-il à quel moment du contrôle utiliser les EPI ? Il	10 Gai
	maitrise le test des gants ?	
144989		-10-Oui
	des contre-visites ?	10 0 01
14462; 14465; 14467; 14481; 14482(sont-ils utilisés ? Les matériels de contrôle sont-ils correctement utilisés par le contrôleur ? Les équipements permettant la communication par radio entre le contrôleur et le conducteur sont-ils utilisés ? Les formations Eureka ont-elles été suivies ? Les formations aux risques électriques ont-elles été suivies et le titre d'habilitation disponible ? Le contrôleur connait-il les risques électriques et sait-il à quel moment du contrôle utiliser les EPI ? Il maitrise le test des gants ? Le contrôleur connait-il les modalités de réalisation	-10-Oui



Suivi du contrôle Q1

N° auestion	Libellé auestion	- N° réponse - Réponse

22047	Identification	-10-Oui
22048	Freinage : mesures / essais	-10-Oui
22049	Freinage	-20-Partiellement IT PL F1 - au 1.1.21. Le contrôleur n'a pas contrôlé l'étanchéité de l'ensemble du système de freinage au 1.1.22. Le contrôleur n'a pas contrôlé l'ensemble des prises d'essai.
22050	Direction	-10-Oui
22051	Visibilité	-10-Oui
22052	Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	-20-Partiellement IT PL F4 au 4.2.1. Le disfonctionnement de feux à été signalé à la demande de l'auditeur.
22053	Essieux, roues, pneus, suspension	-10-Oui
22054	Chassis et accessoires du chassis	-20-Partiellement IT PL f au 6.2.6. Le contrôleur n'a pas vérifié la corrélation du nombre de place indiqué sur le certificat d'immatriculation et le nombre de places dans le véhicule.
22055	Autres matériels	-10-Oui
22057	Nuisances	-10-Oui
22058	Véhicules de dépannage	-20-Oui (par questionnement)
22059	Véhicules de transport sanitaires	-20-Oui (par questionnement)
22060	Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile	-20-Oui (par questionnement)
145020	Véhicules électriques/ hybrides ou gaz	-20-Oui (par questionnement)

Identification

N° question - N° réponse - Réponse

144233	Le contrôleur a-t-il vérifié les documents d'identification prévue par l'AM ?	-10-Oui
14490	L'identification a-t-elle été faite correctement ?	
144603	Lidentification a-t-elle ete faite correctement ?	-10-Oui
144234	La saisie du document est-elle cohérente ?	-10-Oui
14423	Le contrôleur maitrise-t-il la recherche sur la base	-10-Qui
	UTAC ou sur une tablette	-10-0di

Conclusion

N° question - N° réponse - Réponse

144498	Des écarts récurrents ou non traités ont ils été	-20-Non
	constatés ?	20 11011