

NOM DU CONTROLEUR	HECTOR Quentin	
NUMERO AGREMENT CONTROLEUR	014Z8054 Hector Quentin	
CENTRE DE RATTACHEMENT DU CONTROLEUR	CTA DE CAEN CLEMENCEAU 25 AVE GEORGES CLEMENCEAU 14000 - CAEN	
NUMERO D'AGREMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT	L014Z231	
DATE DE L'AUDIT CONTROLEUR	27/09/2025	
AUDITEUR TECHNIQUE	JEREMIE CHEFDEVILLE Jeremie Chefdeville	

#### **CONCLUSIONS DE L'AUDIT CONTROLEUR**

Nombre de non conformité mineure (NC)	2	Nombre de non conformité critique (NCC)	0			
Commentaires						
Manque d'assurance dans le contrôle.						

DECISION: FAVORABLE PROCHAIN AUDIT AVANT LE: 27/09/2027

Règle de validation de l'audit : 1 NCC ou 5 NC = avis défavorable

NCC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart influant sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite. NC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart n'influant pas sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite.

Contrôleur : HECTOR Quentin



## **VÉHICULE SUPERVISÉ**

N° d'immatriculation du véhicule : 6286XA14 Catégorie de véhicule : L3e Energie : ES

Date de mise en circulation : 03/05/2005 N° PV : 25020043

## SUPERVISION DES PV DU CONTRÔLEUR

Procès verbal émis	Date	Constat
25018433	26/03/2025	RAS
25018551	09/04/2025	RAS
25018701	29/04/2025	RAS
25018959	30/05/2025	RAS
25019137	20/06/2025	RAS
25019424	23/07/2025	RAS
25019607	12/08/2025	RAS
25019671	18/08/2025	RAS
25019749	25/08/2025	RAS
25020043	27/09/2025	RAS

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



**Contrôleur: HECTOR Quentin** 

### **RELEVÉ DES OBSERVATIONS**

Généralités		CONFORM
CONTENU DES PROCES VERBAUX	FONCTION 0 - Identification du véhicule	CONFORM
	FONCTION 1 - Équipements de freinage	CONFORM
	FONCTION 2 - Direction	CONFORM
	FONCTION 3 - Visibilité	CONFORM
	FONCTION 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORM
	FONCTION 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	
	FONCTION 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORM
	FONCTION 7 - Autres matériels	CONFORM
	FONCTION 8 - Nuisances	CONFORM

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE		
GENERALITES		CONFORME
Préparation		CONFORME
SUIVI DU CONTROLE TECHNIQUE :	Fonction 0 - Identification du véhicule	CONFORME

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

FCA

Contrôleur : HECTOR Quentin

#### **RELEVÉ DES OBSERVATIONS**

	Fonction 1 - Équipements de freinage	I
	Fonction 1 - Equipements de freinage	CONFORME
	Fonction 2 - Direction	CONFORME
	Fonction 3 - Visibilité	CONFORME
	Fonction 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	Fonction 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	
	2.3.5.4 Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique	
	5.2.2. Roue: 5.2.2.a.6 Non effectué.	NON CONFORMITÉ
	2.3.5.4 Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique	
	5.2.1. Moyeu de roue : 5.2.1.a.6 oublie du contrôle	NON CONFORMITÉ
	Fonction 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	Fonction 7 - Autres matériels	CONFORME
	Fonction 8 - Nuisances	CONFORME
MODALITES FINALES		CONFORME

L'équipe d'audit et la direction de l'organisme d'audit s'engagent à ne pas divulguer le contenu des preuves d'audit, toute autre information obtenue lors de l'audit ou le rapport d'audit, à toute autre partie sans l'accord explicite du commanditaire de l'audit.

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029