

### Attestation d'examen pratique

Nous soussignés FCA, organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 de l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié, attestons que :

#### **LEGRAND JEAN-MARIE**

A réalisé un examen pratique le :

### 21/10/2025

Cet examen pratique, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé, à un résultat **favorable**.

Fait pour valoir ce que de droit.

Le 21/10/2025

Baptiste TEILLET

Auditeur technique

Baptiste Teillet



En application des dispositions prévues par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

NOM DU CONTROLEUR	LEGRAND JEAN-MARIE	
NUMERO AGREMENT CONTROLEUR	019Z1111 Legrand Jean marie	
CENTRE DE RATTACHEMENT DU CONTROLEUR	AUTOSECURIT - CTA 2 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 19400 - ARGENTAT	
NUMERO D'AGREMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT	S019Z095	
DATE DE L'AUDIT CONTROLEUR	21/10/2025	
AUDITEUR TECHNIQUE	Baptiste TEILLET Baptiste Teillet	

### **VÉHICULE SUPERVISÉ**

N° d'immatriculation du véhicule : CY856AK Catégorie de véhicule : M1

Date de mise en circulation : 30/09/2006 Energie : GO

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Contrôleur: LEGRAND JEAN-MARIE

#### **EVALUATION DES CONNAISSANCES**

QUESTION	REPONSE CONTROLEUR	EVALUATION
Un véhicule est présenté avec des pneus sans le marquage de l'homologation, quelle défaillance doit-on relever ?	5.2.3.a.2	Juste
Sur un CI on peut lire le genre national "VP" et la catégorie "N1", quelle défaillance doit-on relever ?	0.2.1.c.1	Juste
Sur un véhicule avec une MEC 18/06/1985, de genre "CTTE", avec 2 places sur le CI, mais la présence de 5 places dans le véhicule, quelle défaillance doit-on relever ?	Aucune	Juste
Un véhicule VASP handicap à usage public avec MEC 02/03/2021, est présenté sans attestation d'aménagement , quelle défaillance doit-on relever ?	0.6.1.a.1	Juste
Un véhicule polonais se présente avec un CI Portugais et des plaques d'immatriculation W garage. L'immatriculation présente sur le CI n'est pas présente sur le véhicule, quelle défaillance doit-on relever ?	0.1.1.a.2	Juste

#### **CONCLUSION DU RAPPORT**

Nombre de non conformité mineure (NC)	4	Nombre de non conformité critique (NCC)	0
---------------------------------------	---	---	---

#### **Commentaires**

Reprise d'activité, audit contrôleur : 2 ans + 4 mois dépassés. Soyez attentif aux méthodologies des instructions techniques. Se tenir informé des dernières instructions techniques.

**DECISION: FAVORABLE** 

Règle de validation de l'évaluation technique : 1 NCC ou 5 NC = avis défavorable - Règle de validation de l'évaluation des connaissances : 2 Faux = avis défavorable NCC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart influant sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite NC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart n'influant pas sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



**Contrôleur : LEGRAND JEAN-MARIE** 

#### **RELEVÉ DES OBSERVATIONS**

1 SUPERVISION D'UN CO	NTRÔLE TECHNIQUE	
GÉNÉRALITÉS		
Préparation		
	1.2.1.3 La vignette pare-brise du CT précédent n'est pas retirée et détruite au cours du contrôle	
	Timbre ET Vignette : Revoir la procédure du centre concernant la vignette de contrôle.	NON CONFORMITÉ
SUIVI DU CONTRÔLE TECHNIQUE :	Fonction 0 - Identification du véhicule	CONFORME
	Fonction 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	Fonction 2 - Direction	CONFORME
	Fonction 3 - Visibilité	CONFORME
	Fonction 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	1.3.4.4 Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique	
	4.1.2. Orientation (feux de croisement) : Revoir la méthodologie de contrôle du réglophare.	NON CONFORMITÉ
	Fonction 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORME
	Fonction 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	Fonction 7 - Autres matériels	CONFORME
	1.3.7.4 Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique	
	7.1.5. Airbag : Mauvaise méthodologie de contrôle du voyant Air bag. Revoir l'IT7.	NON CONFORMITÉ

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

IEA6 SIRET: 433 793 114 00029 Page 4/4



Contrôleur : LEGRAND JEAN-MARIE

#### **RELEVÉ DES OBSERVATIONS**

1 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE				
	Fonction 8 - Nuisances	CONFORME		
	1.3.8.4 Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique			
	8.2.22. Opacité : Revoir la méthodologie et le fonctionnement de l'appareil.	NON CONFORMITÉ		
	Fonction 10 - Véhicules de dépannage			
	Fonction 11 - Véhicules de transport sanitaire			
	Fonction 12 - Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile			
	Fonction 13 - Taxis et voitures de transport avec chauffeur			
MODALITES FINALES		CONFORME		

L'équipe d'audit et la direction de l'organisme d'audit s'engagent à ne pas divulguer le contenu des preuves d'audit, toute autre information obtenue lors de l'audit ou le rapport d'audit, à toute autre partie sans l'accord explicite du commanditaire de l'audit.

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029