

NOM DU CONTROLEUR	RUAULT LUCAS	
NUMERO AGREMENT CONTROLEUR	035Z8070 Ruault Lucas	
CENTRE DE RATTACHEMENT DU CONTROLEUR	CONTROLE TECHNIQUE CESSONNAIS 36 bis rue du Bignon 35510 - CESSON SEVIGNE	
NUMERO D'AGREMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT	L035Z325	
DATE DE L'AUDIT CONTROLEUR	09/10/2025	
AUDITEUR TECHNIQUE	Baptiste TEILLET Baptiste Teillet	

CONCLUSIONS DE L'AUDIT CONTROLEUR

Nombre de non conformité mineure (NC)	2	Nombre de non conformité critique (NCC)	0		
Commentaires					
Revoir les méthodologie des fonctions 5 et 0.					

DECISION: FAVORABLE PROCHAIN AUDIT AVANT LE: 09/10/20

Règle de validation de l'audit : 1 NCC ou 5 NC = avis défavorable

NCC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart influant sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite. NC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart n'influant pas sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite.

> FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

IE1 N° 25P/0D5/052a

Contrôleur : RUAULT LUCAS



VÉHICULE SUPERVISÉ

N° d'immatriculation du véhicule : BS-944-GX Catégorie de véhicule : L7e Energie : ES

Date de mise en circulation : 02/08/2011 N° PV : 25700438

SUPERVISION DES PV DU CONTRÔLEUR

Procès verbal émis	Date	Constat
25700347	03/06/2025	RAS
25700363	19/06/2025	RAS
25700383	21/07/2025	RAS
25700387	24/07/2025	RAS
25700391	30/07/2025	RAS
25700396	06/08/2025	RAS
25700363	14/08/2025	RAS
25700413	01/09/2025	RAS
25700429	22/09/2025	RAS
25700431	24/09/2025	RAS

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Contrôleur : RUAULT LUCAS

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

Généralités		CONFORM
CONTENU DES PROCES VERBAUX	FONCTION 0 - Identification du véhicule	CONFORME
	FONCTION 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	FONCTION 2 - Direction	CONFORME
	FONCTION 3 - Visibilité	CONFORME
	FONCTION 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	FONCTION 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORMI
	FONCTION 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	FONCTION 7 - Autres matériels	CONFORME
	FONCTION 8 - Nuisances	CONFORME

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE		
GENERALITES		CONFORME
Préparation		CONFORME
SUIVI DU CONTROLE TECHNIQUE :	Fonction 0 - Identification du véhicule	CONFORME
	2.3.0.4 Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique	
	0.1.1. Plaques d'immatriculation : Revoir la méthodologie contrôle des plaques d'immatriculation. Mémo dans l'atelier à mettre en place.	NON CONFORMITÉ

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

IE1



Contrôleur: RUAULT LUCAS

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

	From A. F. Common L. Colons	I
	Fonction 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	Fonction 2 - Direction	CONFORME
	Fonction 3 - Visibilité	CONFORME
	Fonction 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	Fonction 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORME
	2.3.5.4 Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique	
	5.2.3. Pneumatiques : Relecture de la méthodologie contrôle de la pression des pneumatiques.	NON CONFORMITÉ
	Fonction 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	Fonction 7 - Autres matériels	CONFORME
	Fonction 8 - Nuisances	CONFORME
MODALITES FINALES		CONFORME

L'équipe d'audit et la direction de l'organisme d'audit s'engagent à ne pas divulguer le contenu des preuves d'audit, toute autre information obtenue lors de l'audit ou le rapport d'audit, à toute autre partie sans l'accord explicite du commanditaire de l'audit.

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029