

Rapport d'audit de Contrôleur Technique de Véhicules de catégorie L



NOM DU CONTROLEUR	DELAPORTE Cyrille
NUMERO AGREMENT CONTROLEUR	035Z8080 <i>Delaporte Cyrille</i>
CENTRE DE RATTACHEMENT DU CONTROLEUR	CTA DELAPORTE 4 RUE DE LA VILLE ES COURS 35400 - ST MALO
NUMERO D'AGREMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT	L035Z331
DATE DE L'AUDIT CONTROLEUR	09/10/2025
AUDITEUR TECHNIQUE	Baptiste TEILLET <i>Baptiste Teillet</i>

CONCLUSIONS DE L'AUDIT CONTROLEUR

Nombre de non conformité mineure (NC)	1	Nombre de non conformité critique (NCC)	0
---------------------------------------	---	---	---

Commentaires

Relecture de l'ITI 6.

DECISION : FAVORABLE

PROCHAIN AUDIT AVANT LE :

09/10/2027

Règle de validation de l'audit : 1 NCC ou 5 NC = avis défavorable

NCC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart influant sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite.

NC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart n'influant pas sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite.

Rapport d'audit de Contrôleur Technique de Véhicules de catégorie L

Contrôleur : DELAPORTE Cyrille



VÉHICULE SUPERVISÉ

N° d'immatriculation du véhicule : FR737QY Catégorie de véhicule : L3e Energie : ES
Date de mise en circulation : 25/07/2020 N° PV : 25700914

SUPERVISION DES PV DU CONTRÔLEUR

Procès verbal émis	Date	Constat
25700860	01/08/2025	RAS
25700861	01/08/2025	RAS
25700864	05/08/2025	RAS
25700865	05/08/2025	RAS
25700878	26/08/2025	RAS
25700885	02/09/2025	RAS
25700891	05/09/2025	RAS
25700903	19/09/2025	RAS
25700906	25/09/2025	RAS
25700913	03/10/2025	RAS

Rapport d'audit de Contrôleur Technique de Véhicules de catégorie L

Contrôleur : DELAPORTE Cyrille



RELEVÉ DES OBSERVATIONS

1 SUPERVISION DES PROCES-VERBAUX ARCHIVES		
Généralités		CONFORME
CONTENU DES PROCES VERBAUX	FONCTION 0 - Identification du véhicule	CONFORME
	FONCTION 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	FONCTION 2 - Direction	CONFORME
	FONCTION 3 - Visibilité	CONFORME
	FONCTION 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	FONCTION 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORME
	FONCTION 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	FONCTION 7 - Autres matériels	CONFORME
	FONCTION 8 - Nuisances	CONFORME

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE		
GENERALITES		CONFORME
Préparation		CONFORME
SUIVI DU CONTROLE TECHNIQUE :	Fonction 0 - Identification du véhicule	CONFORME

Rapport d'audit de Contrôleur Technique de Véhicules de catégorie L

Contrôleur : DELAPORTE Cyrille



RELEVÉ DES OBSERVATIONS

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE		
	Fonction 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	Fonction 2 - Direction	CONFORME
	Fonction 3 - Visibilité	CONFORME
	Fonction 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	Fonction 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORME
	Fonction 6 - Châssis et accessoires du châssis 2.3.6.4. - Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique ➤ 6.2.3. Siège / selle : Mauvaise méthodologie du point de contrôle.	NON CONFORMITÉ
	Fonction 7 - Autres matériels	CONFORME
	Fonction 8 - Nuisances	CONFORME
MODALITES FINALES		CONFORME

L'équipe d'audit et la direction de l'organisme d'audit s'engagent à ne pas divulguer le contenu des preuves d'audit, toute autre information obtenue lors de l'audit ou le rapport d'audit, à toute autre partie sans l'accord explicite du commanditaire de l'audit.