

NOM DU CONTROLEUR	CABANNES Bruno	
NUMERO AGREMENT CONTROLEUR	040Z1075 Cabannes Bruno	
CENTRE DE RATTACHEMENT DU CONTROLEUR	JCB ZA DU MOURTE 35 ROUTE DE SORT 40180 - NARROSSE	
NUMERO D'AGREMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT	S040Z111	
DATE DE L'AUDIT CONTROLEUR	14/05/2025	
AUDITEUR TECHNIQUE	BEATRICE TABURIAUX Beatrice Taburiaux	

CONCLUSIONS DE L'AUDIT CONTROLEUR

Nombre de non conformité mineure (NC)	1	Nombre de non conformité critique (NCC)	0	
Commentaires				
Etre attentif au contrôle de l'OBD				

DECISION: FAVORABLE PROCHAIN AUDIT AVANT LE: 14/05/2027

Règle de validation de l'audit : 1 NCC ou 5 NC = avis défavorable

NCC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart influant sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite. NC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart n'influant pas sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite.

> FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

IE13 N° 25P/0CB/042a

FCA

Contrôleur : CABANNES Bruno

VÉHICULE SUPERVISÉ

N° d'immatriculation du véhicule : 2077RN40 Catégorie de véhicule : M1 Energie : GO

Date de mise en circulation : 16/02/2005 N° PV : 25038738

SUPERVISION DES PV DU CONTRÔLEUR

Procès verbal émis	Date	Constat
25037411	14/02/2025	RAS
25037474	19/02/2025	RAS
25037521	21/02/2025	RAS
25037564	25/02/2025	RAS
25037608	26/02/2025	RAS
25037880	17/03/2025	RAS
25037942	20/03/2025	RAS
25038026	26/03/2025	RAS
25038067	28/03/2025	RAS
25038090	29/03/2025	RAS

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Contrôleur : CABANNES Bruno

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

Généralités		CONFORM
CONTENU DES PROCES VERBAUX	FONCTION 0 - Identification du véhicule	CONFORM
	FONCTION 1 - Équipements de freinage	CONFORM
	FONCTION 2 - Direction	CONFORM
	FONCTION 3 - Visibilité	CONFORM
	FONCTION 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORM
	FONCTION 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORM
	FONCTION 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORM
	FONCTION 7 - Autres matériels	CONFORM
	FONCTION 8 - Nuisances	CONFORM
	FONCTION 10 - Véhicules de dépannage	
	Non concerné.	
	FONCTION 11 - Véhicules de transport sanitaire	
	Non concerné.	
	FONCTION 12 - Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile	
	Non concerné.	

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Contrôleur : CABANNES Bruno

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

1 SUPERVISION DES PROCES-VERBAUX ARCHIVES		
	FONCTION 13 - Taxis et voitures de transport avec chauffeur Non concerné.	

GÉNÉRALITÉS		CONFOR
Préparation		CONFOR
SUIVI DU CONTRÔLE TECHNIQUE :	Fonction 0 - Identification du véhicule	CONFOR
	Fonction 1 - Équipements de freinage	CONFOR
	Fonction 2 - Direction	CONFOR
	Fonction 3 - Visibilité	CONFOR
	Fonction 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFOR
	Fonction 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFOR
	Fonction 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFOR
	2.3.6.4 Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique	
	6.1.3. Réservoir et conduites de carburant : Mauvaise réalisation du contrôle du bouchon de réservoir.	NON CONFO
		CON

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Page 5/5

Contrôleur : CABANNES Bruno

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE		
	Fonction 8 - Nuisances	CONFORME
	Fonction 10 - Véhicules de dépannage	
	Non concerné.	
	Fonction 11 - Véhicules de transport sanitaire	
	Non concerné.	
	Fonction 12 - Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite automobile Non concerné.	
	Fonction 13 - Taxis et voitures de transport avec chauffeur	
	Non concerné.	
MODALITES FINALES		CONFORME

L'équipe d'audit et la direction de l'organisme d'audit s'engagent à ne pas divulguer le contenu des preuves d'audit, toute autre information obtenue lors de l'audit ou le rapport d'audit, à toute autre partie sans l'accord explicite du commanditaire de l'audit.

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

IE13 N° 25P/0CB/042a SIRET : 433 793 114 00029