

NOM DU CONTROLEUR	HARDY ANTONY	
NUMERO AGREMENT CONTROLEUR	049Z8047 Hardy Antony	
CENTRE DE RATTACHEMENT DU CONTROLEUR	AUTO CONTROLE 49 75 AVE MONTAIGNE 49000 - ANGERS	
NUMERO D'AGREMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT	L049Z253	
DATE DE L'AUDIT CONTROLEUR	15/10/2025	
AUDITEUR TECHNIQUE	Yannick BOURGEOIS Yannick Bourgeois	

CONCLUSIONS DE L'AUDIT CONTROLEUR

	Nombre de non conformité mineure (NC)	0	Nombre de non conformité critique (N	NCC)	0	
Г						
	Commentaires					
L						
	DECISION: FAVORABLE		PROCHAIN AUDIT AVANT LE : 1	5/10/202	7	

Règle de validation de l'audit : 1 NCC ou 5 NC = avis défavorable

NCC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart influant sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite. NC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart n'influant pas sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite.

> FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

IE1 N° 25P/0DB/022a

Contrôleur: HARDY ANTONY



VÉHICULE SUPERVISÉ

N° d'immatriculation du véhicule : DQ860AJ Catégorie de véhicule : L6E Energie : GO

Date de mise en circulation: 23/03/2015 N° PV: 25700837

SUPERVISION DES PV DU CONTRÔLEUR

Procès verbal émis	Date	Constat
25700484	03/02/2025	RAS
25700500	14/02/2025	RAS
25700542	07/03/2025	RAS
25700585	03/04/2025	RAS
25700635	06/05/2025	RAS
25700681	22/05/2025	RAS
25700694	30/05/2025	RAS
25700698	03/06/2025	RAS
26700706	05/06/2025	RAS
26700788	29/07/2025	RAS

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Contrôleur: HARDY ANTONY

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

Généralités		CONFORM
CONTENU DES PROCES VERBAUX	FONCTION 0 - Identification du véhicule	CONFORME
	FONCTION 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	FONCTION 2 - Direction	CONFORME
	FONCTION 3 - Visibilité	CONFORME
	FONCTION 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	FONCTION 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORMI
	FONCTION 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	FONCTION 7 - Autres matériels	CONFORME
	FONCTION 8 - Nuisances	CONFORME

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE		
GENERALITES		CONFORME
Préparation		CONFORME
SUIVI DU CONTROLE TECHNIQUE :	Fonction 0 - Identification du véhicule	CONFORME

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Contrôleur: HARDY ANTONY

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

2 SUPERVISION D'UN CO	ONTRÔLE TECHNIQUE	
	Fonction 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	Fonction 2 - Direction	CONFORME
	Fonction 3 - Visibilité	CONFORME
	Fonction 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	Fonction 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORME
	Fonction 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	Fonction 7 - Autres matériels	CONFORME
	Fonction 8 - Nuisances	CONFORME
MODALITES FINALES		CONFORME

L'équipe d'audit et la direction de l'organisme d'audit s'engagent à ne pas divulguer le contenu des preuves d'audit, toute autre information obtenue lors de l'audit ou le rapport d'audit, à toute autre partie sans l'accord explicite du commanditaire de l'audit.

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029