

10/07/2027

NOM DU CONTROLEUR	GORITA Florian	
NUMERO AGREMENT CONTROLEUR	079Z8036 Gorita Florian	
CENTRE DE RATTACHEMENT DU CONTROLEUR	AUTO CONTROLE GORITA 358 ROUTE D AIFFRES 79000 - NIORT	
NUMERO D'AGREMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT	L079Z149	
DATE DE L'AUDIT CONTROLEUR	10/07/2025	
AUDITEUR TECHNIQUE	Baptiste TEILLET Baptiste Teillet	

CONCLUSIONS DE L'AUDIT CONTROLEUR

Nombre de non conformité critique (NCC)

PROCHAIN AUDIT AVANT LE:

Nombre de non conformité mineure (NC)

FAVORABLE

DECISION:

	Commentaires	
RAS		

Règle de validation de l'audit : 1 NCC ou 5 NC = avis défavorable

NCC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart influant sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite. NC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart n'influant pas sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite.

> FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

IE1 N° 25P/0D5/020a

Contrôleur : GORITA Florian



VÉHICULE SUPERVISÉ

N° d'immatriculation du véhicule : EA-593-LQ Catégorie de véhicule : L3e Energie : ES

Date de mise en circulation : 08/04/2009 N° PV : 25700603

SUPERVISION DES PV DU CONTRÔLEUR

Procès verbal émis	Date	Constat
25700513	05/05/2025	RAS
25700518	09/05/2025	RAS
25700520	09/05/2025	RAS
25700521	09/05/2025	RAS
25700548	26/05/2025	RAS
25700570	13/06/2025	RAS
25700571	14/06/2025	RAS
25700584	21/06/2025	RAS
25700586	24/06/2025	RAS
25700596	03/07/2025	RAS

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

IE1 N° 25P/0D5/020a SIRET: 433 793 114 00029 Page 2/4



Contrôleur : GORITA Florian

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

Généralités		CONFORM
CONTENU DES PROCES VERBAUX	FONCTION 0 - Identification du véhicule	CONFORM
	FONCTION 1 - Équipements de freinage	CONFORM
	FONCTION 2 - Direction	CONFORM
	FONCTION 3 - Visibilité	CONFORM
	FONCTION 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORM
	FONCTION 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORM
	FONCTION 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORM
	FONCTION 7 - Autres matériels	CONFORM
	FONCTION 8 - Nuisances	CONFORM

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE		
GENERALITES		CONFORME
Préparation		CONFORME
SUIVI DU CONTROLE TECHNIQUE :	Fonction 0 - Identification du véhicule	CONFORME

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Contrôleur : GORITA Florian

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE		
	Fonction 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	Fonction 2 - Direction	CONFORME
	Fonction 3 - Visibilité	CONFORME
	Fonction 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	Fonction 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORME
	Fonction 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	Fonction 7 - Autres matériels	CONFORME
	Fonction 8 - Nuisances	CONFORME
MODALITES FINALES		CONFORME

L'équipe d'audit et la direction de l'organisme d'audit s'engagent à ne pas divulguer le contenu des preuves d'audit, toute autre information obtenue lors de l'audit ou le rapport d'audit, à toute autre partie sans l'accord explicite du commanditaire de l'audit.

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029