

NOM DU CONTROLEUR	BELAUD LAURENT	
NUMERO AGREMENT CONTROLEUR	085Z80	75 Belaud Laurent
CENTRE DE RATTACHEMENT DU CONTROLEUR	AUTO BILAN DES ILES ZA des Mandeliers 21 bis rue Tranchard 85680 - LA GUERINIERE	
NUMERO D'AGREMENT DU CENTRE DE RATTACHEMENT	L085Z274	
DATE DE L'AUDIT CONTROLEUR	12/08/2025	
AUDITEUR TECHNIQUE	Yannick BOURGEOIS	Yannick Bourgeois

CONCLUSIONS DE L'AUDIT CONTROLEUR

	Nombre de non conformité mineure (NC)	2	Nombre de non conformité critique (N	NCC)	0
Г					
	Commentaires				
L					
	DECISION: FAVORABLE		PROCHAIN AUDIT AVANT LE : 1	12/08/202	7

Règle de validation de l'audit : 1 NCC ou 5 NC = avis défavorable

NCC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart influant sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite. NC = non-respect d'une exigence réglementaire ou écart n'influant pas sur le résultat d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite.

> FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029

IE1 N° 25P/0DB/002a

Contrôleur: BELAUD LAURENT



VÉHICULE SUPERVISÉ

N° d'immatriculation du véhicule : 085Z8075 Catégorie de véhicule : L3e Energie : ES

Date de mise en circulation: 27/03/2008 N° PV: 25700581

SUPERVISION DES PV DU CONTRÔLEUR

Procès verbal émis	Date	Constat
25700392	01/04/2020	RAS
24700164	16/08/2024	RAS
24700192	12/09/2024	RAS
24700212	04/10/2024	RAS
24700257	15/11/2024	RAS
24700278	06/12/2024	RAS
25700322	09/01/2025	RAS
25700423	12/04/2025	RAS
25700444	28/04/2025	RAS
25700506	16/06/2025	RAS

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Contrôleur : BELAUD LAURENT

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

SUPERVISION DES PR	OCES-VERBAUX ARCHIVES	
Généralités		CONFORME
CONTENU DES PROCES VERBAUX	FONCTION 0 - Identification du véhicule	CONFORME
	FONCTION 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	FONCTION 2 - Direction	CONFORME
	FONCTION 3 - Visibilité	CONFORME
	FONCTION 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	FONCTION 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORME
	FONCTION 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	FONCTION 7 - Autres matériels	CONFORME
	FONCTION 8 - Nuisances	CONFORME

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE			
GENERALITES		CONFORME	
Préparation		CONFORME	
SUIVI DU CONTROLE TECHNIQUE :	Fonction 0 - Identification du véhicule		
	2.3.0.4 Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique		
	0.1.1. Plaques d'immatriculation : contrôle inclinaison et taille	NON CONFORMITÉ	

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029



Contrôleur : BELAUD LAURENT

RELEVÉ DES OBSERVATIONS

2 SUPERVISION D'UN CONTRÔLE TECHNIQUE		
	Fonction 1 - Équipements de freinage	CONFORME
	Fonction 2 - Direction	CONFORME
	Fonction 3 - Visibilité	CONFORME
	Fonction 4 - Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques	CONFORME
	Fonction 5 - Essieux, roues, pneus, suspensions	CONFORME
	Fonction 6 - Châssis et accessoires du châssis	CONFORME
	Fonction 7 - Autres matériels	CONFORME
	2.3.7.4 Mauvaise réalisation d'un point de contrôle n'affectant pas le résultat du contrôle technique	
	7.2.1. Avertisseur sonore : non réalisé	NON CONFORMITÉ
	Fonction 8 - Nuisances	CONFORME
MODALITES FINALES		CONFORME

L'équipe d'audit et la direction de l'organisme d'audit s'engagent à ne pas divulguer le contenu des preuves d'audit, toute autre information obtenue lors de l'audit ou le rapport d'audit, à toute autre partie sans l'accord explicite du commanditaire de l'audit.

FCA - Rue Barthélémy Thimonnier 42300 Mably Tél : 04 77 44 27 17 - fax : 04 77 44 27 19 SIRET : 433 793 114 00029